

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы Гулливер 12С

Фото	Список товаров
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливер 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливер 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливер 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 450x600) "Гулливер 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 600x600) "Гулливер 12С"
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 600x800) "Гулливер 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливёр 12С"

Эл. веса напольные простого взвешивания, MAX=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 400х400) "Гулливвер 12С"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 400х500) "Гулливвер 12С"

Эл. веса напольные простого взвешивания, MAX=60кг, MIN=200г, e=10/20г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 450х600) "Гулливвер 12С"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450х600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 600х600) "Гулливвер 12С"

Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 600x800) "Гулливвер 12С"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 1000х1000) "Гулливвер 12С"

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000х1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в, темп: -10+40 град С



Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гүллівер 12С"

Эл. веса напольные простого взвешивания, MAX=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в, темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 400x400) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 400x500) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 450x600) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 600x600) "Гулливёр 12С"</u>
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 800x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 800x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 1000x1000\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 300x400\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 400x400\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 400x500\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 450x600\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 600x600\) "Гулливвер 12С"](#)

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 600x800\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 150 ВЖА Ф-2 \(20/50; 800x800\) "Гулливвер 12С"](#)

Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

[Весы МП 300 ВДА Ф-2 \(50/100; 1000x1000\) "Гулливвер 12С"](#)

	Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации МИ ВДА/06Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование. Платформа 1000х1000 нерж., питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 1000х1200) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000х1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 1200х1200) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200х1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 300х400) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300х400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 400х400) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400х400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 400х500) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400х500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 450х600) "Гулливер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450х600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 600х600) "Гулливер 12С"</u>

	цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 450x600) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 600x600) "Гулливёр 12С"</u>
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 600x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 800x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 800x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1000x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=200г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1000x1200) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление,

	тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1200х1200) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200х1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 450х600) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450х600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 600х600) "Гулливёр 12С"
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 600х800) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600х800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 800х1000) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800х1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 800х800) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800х800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1000х1000) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000х1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6В/4Ач, сеть 220В , темп: -10+40 град С
	Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1000х1200) "Гулливёр 12С" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза

	(скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1200x1200) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 450x600) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 600x600) "Гулливёр 12С"</u>
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 600x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 800x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 800x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 1000x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 1000x1200) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая

[illegible]

	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 800x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=400г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2(20/50; 500x700) "Гулливёр 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=150кг, Min=400г е=20/50г. Индикация LED.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2(20/50; 500x700) "Гулливёр 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=150кг, Min=400г е=20/50г. Индикация LCD.
	<u>Весы МП 1500 ВДА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1500кг, MIN=400г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1500 ВЖА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1500кг, MIN=400г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в нержавеющей корпусе МИ ВДА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование,

	суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливвер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливвер 12С"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2(50/100; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=300кг, Min=1000г е=50/100г. Индикация LED.
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2(50/100; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=300кг, Min=1000г е=50/100г. Индикация LCD.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2(10/20; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=60кг, Min=200г е=10/20г. Индикация LED.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2(10/20; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=60кг, Min=200г е=10/20г. Индикация LCD.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2(100/200; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=600кг, Min=2000г е=100/200г. Индикация LED.
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2(100/200; 500x700) "Гулливвер 12С"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=600кг, Min=2000г е=100/200г. Индикация LCD.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93