

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы серии Гулливер (фасовочные напольные)

Фото	Список товаров
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 450х600мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 450х600мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 450х600мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 450х600мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=300кг; MIN=1кг; е=50/100г; платформа 450х600мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 450х600) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=300кг; MIN=1кг; е=50/100г; платформа 450х600мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 300х400) "Гулливер" Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 300х400 мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 400x500мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации МИ ВДА/Б2+ со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим процентного взвешивания, функция "Hold", счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 300x400мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=150кг; MIN=400г; е=20/50г; платформа 400x500мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 600x600) "Гулливёр"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/Б2+ со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим процентного взвешивания, функция "Hold", счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x600 нерж., питание: аккумулятор 4В/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, ЖКИ блок индикации МИ ВЖА/Б2+ со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим процентного взвешивания, функция "Hold", счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=300кг; MIN=400г; е=50/100г; платформа 400x500мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=300кг; MIN=1000г; е=50/100г; платформа 400x500мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 450x600мм нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.

	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 400x500 нерж., индикация: светодиодный блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 300x400мм нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливёр"</u> Электронные напольные фасовочные весы до 60 кг, МАХ=60кг; MIN=200г; е=10/20г; платформа 400x500 нерж., индикация: ЖКИ блок индикации В2+ на стойке, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, фиксирование текущих показаний, питание: сетевой адаптер, аккумулятор.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93