

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы серии Витрина

Фото	Список товаров
	Весы МТ 0,6 В1ЖА (0,2; 185х140) "Витрина 6а" Электронные весы до 600 грамм (Макс). ЖК-дисплей. Размеры грузоприемной платформы 18,5х14см.
	Весы МТ 1,5 В1ДА (0,2/0,5; 125х145) "Витрина 4" Электронные фасовочные весы, Мах=1,5кг; Min=4г; е=0,6кг/0,2г 1,5кг/0,5г; платформа 125х145мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА,4В/4Ач аккумулятор.
	Весы МТ 1,5 В1ЖА (0,2/0,5; 185х140) "Витрина 6" Электронные весы среднего класса точности, Мах=1,5кг; Min=4г; е=0,5г; размер платформы 185х140, индикация: ЖКИ, питание: 3 батареи АА. Диапазон рабочих температур 0...+40о С
	Весы МТ 1,5 В1ЖА (0,2/0,5; 185х140) "Витрина 6а" Электронные весы среднего класса точности, Мах=1,5 кг; Min=4г; е=0,2/0,5 г; размер платформы 185х140 мм нерж., индикация: ЖКИ. Функции: тара, ноль, автоотключение. Питание: 4 батареи типа АА, Сетевой адаптер 220 В/ 5 В 550 мА. Диапазон рабочих температур 0...+40 С.
	Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1; 125х145) "Витрина 4" Электронные фасовочные весы, Мах=3кг; Min=10г; е=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 220х270мм нерж., индикация: светодиодная, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА,4В/4Ач аккумулятор.
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 185х140) "Витрина 6" Электронные весы среднего класса точности, Мах=3кг; Min=10г; е=1г; размер платформы 185х140 , индикация: ЖКИ, питание: 3 батареи АА. Диапазон рабочих температур 0...+40о С
	Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 185х140) "Витрина 6а" Электронные весы среднего класса точности, Мах=3кг; Min=10г; е=0,5/1г; размер платформы 185х140 нерж., индикация: ЖКИ. Функции: тара, ноль, автоотключение, Питание: 4 батареи типа АА, Сетевой адаптер 220 В/ 5 В 550 мА. Диапазон рабочих температур 0...+40 С.

	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 3а"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: Адаптер 220в/5в 550мА; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 3у (авто)"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В), автомобильный адаптер.
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 3у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 3 ВДА (0,5/1; 220х270) "Витрина 4"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 220х270мм нерж., индикация: светодиодная, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 3 ВДА (0,5/1; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - светодиодная, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 3 ВЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 3 ВЖА (0,5/1; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=3кг; Min=10г; e=1,5кг/0,5г 1,5кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, MAX=6кг; MIN=20г; e=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - светодиодная, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, MAX=6кг; MIN=20г; e=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.

	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, МАХ=6кг; MIN=20г; е=3кг/1г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х330) "Витрина 3а"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6кг; Min=20г; е=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: Адаптер 220в/5в 550мА; R 20 батареек 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х330) "Витрина 3у (авто)"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6кг; Min=20г; е=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батареек 3шт (3х1,5В), автомобильный адаптер.
	<u>Весы МТ 6 В1ЖА (1/2; 230х330) "Витрина 3у"</u> Электронные фасовочные весы, Мах=6кг; Min=20г; е=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батареек 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 6 ВДА (1/2; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, МАХ=6кг; MIN=20г; е=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - светодиодная, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 6 ВЖА (1/2; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, МАХ=6кг; MIN=20г; е=3кг/1г 6кг/2г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 0.6 В1ЖА (0.1; 185х140) "Витрина 6-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Мах=0,6кг; е=d=0,1г, размер платформы 185х140, индикация: ЖКИ, питание: 3 батареи АА. Диапазон рабочих температур 0...+40о С. Весы технологические не требуют поверки.
	<u>Весы МТ 0.6 В1ЖА (0.1; 185х140) "Витрина 6а-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Мах=0,6кг; Min=2г; е=0,1г; размер платформы 185х140 мм нерж., индикация: ЖКИ. Функции: тара, ноль, автоотключение. Питание: 3 батареи типа АА, Сетевой адаптер 220В/5В 550 мА. Диапазон рабочих температур 0...+40 С. Весы технологические не требуют поверки.
	<u>Весы МТ 1.5 В1ЖА (0.2; 185х140) "Витрина 6-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Мах=1,5кг; е=d=0,2г, размер платформы 185х140, индикация: ЖКИ, питание: 3 батареи АА. Диапазон рабочих температур 0...+40о С. Весы технологические не требуют поверки.
	<u>Весы МТ 1.5 В1ЖА (0.2; 185х140) "Витрина 6а-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Мах=1,5кг; Min=4г; е=0,2г; размер платформы 185х140 мм нерж., индикация: ЖКИ. Функции: тара, ноль, автоотключение. Питание: 3 батареи типа АА, Сетевой адаптер 220В/5В 550 мА. Диапазон рабочих температур 0...+40 С. Весы технологические не требуют поверки.

	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 1в" RS232</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор. Весы с RS 232 для подключения к компьютеру.
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 3а"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: Адаптер 220в/5в 550мА; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 3у (авто)"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В), автомобильный адаптер.
	<u>Весы МТ 15 В1ЖА (2/5; 230х330) "Витрина 3у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 15 ВДА (2/5; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - светодиодная, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 15 ВЖА (2/5; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 15 ВЖА (2/5; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=15кг; Min=40г; e=6кг/2г 15кг/5г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5; 185х140) "Витрина 6-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Max=3кг, e=d=0,5г; размер платформы 185х140, индикация: ЖКИ, питание: 3 батареи АА. Диапазон рабочих температур 0...+40о С. Весы технологические не требуют поверки.
	<u>Весы МТ 3 В1ЖА (0,5; 185х140) "Витрина 6а-Т"</u> Электронные весы среднего класса точности, Max=3кг; Min=10г; e=0,5г; размер платформы 185х140 мм нерж., индикация: ЖКИ. Функции: тара, ноль, автоотключение. Питание: 3 батареи типа АА, Сетевой адаптер 220В/5 В 550 мА. Диапазон рабочих температур 0...+40 С. Весы технологические не требуют поверки.

	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 1в" RS232</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор. Весы с RS 232 для подключения к компьютеру.
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 3а"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: Адаптер 220в/5в 550мА; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 3у (авто)"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В), автомобильный адаптер.
	<u>Весы МТ 30 В1ЖА (5/10; 230х330) "Витрина 3у"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, односторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание универсальное: Адаптер 220в/5в 550мА; аккумулятор 4в/4Ач; R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)
	<u>Весы МТ 30 ВДА (5/10; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - светодиодная, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 30 ВЖА (5/10; 230х330) "Витрина 1в"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: сетевой адаптер 220В/5В/550мА, 4В/4Ач аккумулятор.
	<u>Весы МТ 30 ВЖА (5/10; 230х330) "Витрина 3"</u> Электронные фасовочные весы, Max=30кг; Min=100г; e=15кг/5г 30кг/10г; платформа 230х330мм нерж., индикация: - ЖКИ с подсветкой, двусторонняя, функции: штучный режим, процентный режим, дозирования, питание: R 20 батарейки 3шт (3х1,5В)

Весы серии «Витрина» представляют собой электронные тензометрические настольные весы, служащие для простого взвешивания (имеется один для В1ДА (В1ЖА) или два для ВДА (ВЖА) больших LED (LCD) дисплея соответственно). Как правило, данная серия весов предназначена для определения веса различных групп товаров. К главным особенностям весов можно отнести платформу, изготовленную из нержавеющей стали, а также пластиковый пылевлагозащитный чехол.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69