

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы серии Восточный Базар

Фото	Список товаров
Весы МП нерж. Восточный Базар 518 (Технологические)	
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 300x400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 300x400; нерж.) "Восточный Базар Т518" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 400x400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 400x400; нерж.) "Восточный Базар Т518" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 400x500; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 400x500; нерж.) "Восточный Базар Т518" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 450x600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная (LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 450x600; нерж.) "Восточный Базар Т518" Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	Весы МП 150 ВДА Ф-3(10/20; 600x800; нерж.) "Восточный Базар Т518" Весы настольные электронные простого взвешивания Max=150кг, Min=200г, e=10/20г.

	Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Платформа из нержавеющей стали. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 300х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя (опция).
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 300х400; нерж.) Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 400х500; нерж.) Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки



Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.

Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная (LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.

Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 600х800) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.

Весы МП 300 ВДА Ф-3(20/50; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.

Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.



Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.

Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 400х500; нерж.) Восточный Базар Т518"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"

Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖК (LCD). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.

	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 450х600; нерж.) Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой.
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-3(20/50; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=400г, e=20/50г. Индикация светодиодная (LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач. Весы технологические на 6000 делений, без поверки.
	<u>Весы МП 300 МДА Ф-3(20/50; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Электронные настольные торговые весы, MAX=300кг; MIN=400г; e=20 /50г; платформа 600х800мм нерж., функции: суммирования, просмотр суммирования и полной стоимости покупок, тара, автоматическая установка нуля, ручная установка нуля, 6 программируемых клавиш быстрого ввода цены, светодиодный блок индикации, питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 300 МЖА Ф-3(20/50; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Электронные настольные торговые весы, MAX=300кг; MIN=400г; e=20 /50г; платформа 600х800мм нерж., функции: суммирования, просмотр суммирования и полной стоимости покупок, тара, автоматическая установка нуля, ручная установка нуля, 6 программируемых клавиш быстрого ввода цены, жидкокристаллический блок индикации, питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 300х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания технологические. MAX=60кг, MIN=200г, e=10/20г, индикация светодиодная (LED), грузоприемная платформа из нержавеющей стали. Функции: тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания технологические. MAX=60кг, MIN=200г, e=d=10/20г, индикация LED, грузоприемная платформа из нержавеющей стали. Функции: тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 300х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=60кг, MIN=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя (опция).
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 300х400; нерж.) Восточный Базар Т518"</u>

	Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Весы мобильные с ручкой для переноски. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 400х400; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 400х500; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г, e=10/20г. Индикация светодиодная(ЖКИ). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания технологические. MAX=60кг, MIN=200г, e=10/20г, индикация ЖК (LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали. Функции: тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач. Весы технологические без поверки. Весы настольные электронные простого взвешивания технологические. MAX=60кг, MIN=200г, e=10/20г, индикация светодиодная (LED), грузоприемная платформа из нержавеющей стали. Функции: тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач. Весы технологические без поверки.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания технологические. MAX=60кг, MIN=200г, e=10/20г, индикация ЖК (LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали. Функции: тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(50/100; 600х800) "Восточный Базар Т518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, e=50/100г. Индикация светодиодная. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(50/100; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация светодиодная(LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-3(50/100; 600х800; нерж.) "Восточный Базар Т518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=600кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация светодиодная (LED). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач. Весы технологические на 6000 делений, без поверки.

Весы МП нерж. Восточный Базар 518

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 300х400; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
---	--

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 300x400; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x400; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600x800) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. MAX=150кг, MIN=400г e=20/50г. Индикация светодиодная(LED), платформа рифлёная крашенная, стойка круглая хромированная. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600x800; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г. Индикация светодиодная (LED), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание: сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 600x800; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г. Индикация светодиодная (LED), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание: сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.

	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 300x400; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 300x400; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 400x400; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 600x800 нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г. Индикация ЖКИ (LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание: сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-3(20/50; 600x800; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=150кг, MIN=400г, e=d=20/50г. Индикация ЖКИ (LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание: сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 400x400; нерж.) "Восточный Базар 518"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 400x500; нерж.) "Восточный Базар 518"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная (LED). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 450x600; нерж.) "Восточный Базар 518"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 600x800) "Восточный Базар 518 авто"

Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=300кг, MIN=1000г e=50/100г. Индикация светодиодная (LED), платформа рифлёная крашеная, стойка круглая хромированная. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 600x800; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



Весы МП 300 ВДА Ф-3(50/100; 600x800; нерж.) "Восточный Базар 518"

Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=300кг, MIN=1000г, e=d=50/100г. Индикация ЖКИ(LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.



Весы МП 300 ВЖА Ф-3(50/100; 400x400; нерж.) "Восточный Базар 518"

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 450x600; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 450x600; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г e=50/100г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 600x800; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=300кг, Min=1000г, e=50/100г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 300 ВЖА Ф-3\(50/100; 600x800; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. MAX=300кг, MIN=1000г, e=d=50/100г. Индикация ЖКИ(LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600x800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 300x400; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 300x400; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 400x400; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание аккумулятор, сеть.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 450x600; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации, весы с ручкой для удобства переноски. Питание сеть 220В/аккумулятор 4В/4Ач.



[Весы МП 60 ВДА Ф-3\(10/20; 450x600; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация светодиодная. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.



[Весы МП 60 ВЖА Ф-3\(10/20; 300x400; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 60 ВЖА Ф-3\(10/20; 300x400; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.



[Весы МП 60 ВЖА Ф-3\(10/20; 400x400; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание аккумулятор, сеть.



[Весы МП 60 ВЖА Ф-3\(10/20; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518 авто"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.



[Весы МП 60 ВЖА Ф-3\(10/20; 400x500; нерж.\) "Восточный Базар 518"](#)

Весы настольные электронные простого взвешивания. Max=60кг, Min=200г e=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление подсветкой.

	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. МАХ=60кг, MIN=200г, е=d=10/20г. Индикация ЖК (LCD). Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В, аккумулятора 4В/4Ач и автомобильного прикуривателя.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-3(10/20; 450х600; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=60кг, Min=200г е=10/20г. Индикация ЖКИ. Функции тара, ноль, управление интенсивностью индикации.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(100/200; 600х800) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. МАХ=600кг, MIN=2000г е=100/200г. Индикация светодиодная(LED), платформа рифлёная крашеная, стойка круглая хромированная. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(100/200; 600х800; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г. Индикация светодиодная, Платформа нержавеющая сталь, стойка круглая хромированная. Функции: тара, ноль. Питание от сети 220В или аккумулятора 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-3(100/200; 600х800; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. МАХ=600кг, MIN=2000г е=d=100/200г. Индикация ЖКИ(LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600х800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-3(100/200; 600х800; нерж.) "Восточный Базар 518 авто"</u> Весы электронные напольные. Мах = 600 кг. LCD дисплей. Размер платформы 600х800мм.
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-3(100/200; 600х800; нерж.) "Восточный Базар 518"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. МАХ=600кг, MIN=2000г е=d=100/200г. Индикация ЖКИ(LCD), грузоприемная платформа из нержавеющей стали 600х800мм. Функции: тара, ноль, управление подсветкой. Питание сеть 220В, аккумулятор 4В/4Ач.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93